



Mercedes GLE / GLS - Verkeerd geïnstalleerde condenswaterafvoerslangen leiden tot elektronische storingen

Gegevensblad	
Fabrikant	Mercedes-Benz
Voertuigmodel	GLE GLS (167)
Bouwjaar	2018 - 2021
Symptoom	Condenswater leidt tot elektronische storingen



Terugroepactie: condenswater leidt tot kortsluitingen

Bij bovengenoemde voertuigen kunnen verkeerd geïnstalleerde condenswaterafvoerslangen van de airconditioning diverse elektronische problemen veroorzaken. Als onjuist afgevoerd condenswater in het interieur van het voertuig in contact komt met elektrische componenten, kan dit leiden tot lekstromen en/of kortsluiting. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld het vergrendelingssysteem van de auto en/of het noodoproepsysteem eCall uitvallen. Indien nodig wordt het noodloopprogramma van de motor geactiveerd. Het probleem is al onderkend door de autofabrikant en opgepakt in de vorm van een terugroepactie (8392005/8391109). Toch is het mogelijk dat nog niet alle wereldwijd getroffen voertuigen zijn "bijgewerkt" (correcte installatie van de condenswaterslangen). Als voertuigen met de betreffende problemen zich in de werkplaats melden, controleer dan aan hand van deze informatie of de terugroepactie al is uitgevoerd. Neem indien nodig contact op met de autofabrikant of een door de fabrikant erkende werkplaats.