

Mercedes Viano - Motor oververhit | HELLA

Mercedes

Viano

Bouwjaar: 2007 - 2010

Met aircosysteem

Motor oververhit /

uitvallen van het aircosysteem

Bij de bovenstaande voertuigen kan de motor oververhit raken en/of het aircosysteem uitvallen.

Een kortsluiting in het koel-/condensorventilatorrelais kan tot het uitvallen van de ventilator, resp. het aircosysteem leiden. Bovendien bestaat het gevaar dat de motor oververhit raakt. In enkele gevallen kunnen de elektrische leidingen en contacten samensmelten. Dit kan worden opgelost door het vervangen van het relais en het vervangen of repareren van de eventueel beschadigde leidingcomponenten.

De voertuigfabrikant heeft dit probleem al opgelost en de eigenaren van de betreffende voertuigen al ingelicht. Er moet echter rekening me worden gehouden dat om uiteenlopende redenen, niet alle voertuigen zijn gecontroleerd, resp. aangepast.

Deze informatie opvolgen, vooral bij problemen m.b.t. motor-/ koelvloeistoftemperatuur en problemen met het aircosysteem.