

Mitsubishi / Fuso - Oliekoelerslang | HELLA

Mitsubishi / Fuso

Canter TF/TF1

Bouwjaar: 16-9-2011 - 17-12-2014

Oliekoelerslang

Bij bovengenoemde voertuigen moeten bij de volautomatische versnellingsbak met dubbele koppeling (Duonic-versnellingsbak) de slangen aan de oliekoeler worden gecontroleerd en zo nodig worden vervangen. Anders bestaat het gevaar dat de slangen barsten en er olie weglekt.

Bij de autofabrikant is aanvullende informatie

verkrijgbaar. Vermeld hiervoor de afkorting van de fabrieksactie: RC1502