



Nissan Juke - Motorcontrolelampje brandt: Foutcode P0603

Gegevensblad

Fabrikant	Nissan
Voertuigmodel	Juke (F15)
Motor	Benzine
Bouwjaar	2010 - 2020
Symptoom	Motorcontrolelampje brandt: Foutcode P0603



Motorcontrolelampje van de Nissan Juke brandt

Als het motorcontrolelampje gaat branden bij de bovengenoemde voertuigen en de foutcode P0603 is opgeslagen in het foutgeheugen, zijn er verschillende mogelijke oorzaken:

- Losse of defecte accuklemmen
- Accu bijna leeg
- Storing in de dynamo
- Power Control Module (PCM) defect

Als eerste maatregel moeten alle systeemrelevante elektrische onderdelen worden gecontroleerd, inclusief de spanningsvoorziening, elektrische aansluitingen en massapunten. Als er geen fout wordt gedetecteerd, hoeft de besturingseenheid niet onmiddellijk te worden vervangen. Het is mogelijk dat de accu in korte tijd meerdere keren is losgekoppeld en weer aangesloten. Hierdoor werd het motorcontrolelampje geactiveerd. Het is raadzaam om het storingsgeheugen te wissen en een uitgebreide testrit uit te voeren. Als het motorcontrolelampje uit blijft, kan er van worden uitgegaan dat het probleem is opgelost.