



Nissan Navara (D40) - Voortdurend koelvloeistofverlies

Gegevensblad

Fabrikant	Nissan
Voertuigmodel	Navara (D40)
Bouwjaar	2010-2016
Symptoom	Voortdurend verlies van koelvloeistof



Oorzaken van voortdurend verlies van koelvloeistof bij de Nissan Navara

Als bij bovengenoemde voertuigen een voortdurend verlies van koelvloeistof wordt vastgesteld, kan dit worden veroorzaakt door scheuren in de cilinderkop.

De cilinderkop moet door een gespecialiseerd bedrijf (motorreparatie) worden gecontroleerd op microscheurtjes ter hoogte van de gloeibougies

Voordat de cilinderkop wordt gedemonteerd of vervangen, moeten alle andere mogelijke oorzaken (lekkage, cilinderkoppakking) worden uitgesloten.