

Nissan Pathfinder - Verdampfer bevroren | HELLA

Nissan

Pathfinder (R51)

Bouwjaar: 2007 - 2010

Verdamper bevroren

Geringe luchttuitlaat

Bij bovengenoemde voertuigen kan het voorkomen dat de verdamper na langere rijtijd bevroest en dat de snelheid van de luchtuitlaat uit de interieursproeiers wordt gereduceerd.

Als oorzaak komt een defecte temperatuursensor van de verdamper in aanmerking. Als de temperatuur van de verdamper dichtbij of zelfs onder de 0 °C zakt, bevriest de verdamper. De luchtstroom wordt „afgeremd“.

Om dit te verhelpen, moet u als volgt te werk gaan:

- Foutgeheugen uitlezen
- Met behulp van de meetwaardeblokken een vergelijking van gewenste en werkelijke waarde van de sensormetwaarden uitvoeren resp. de interieurtemperatuur vergelijken met de meetwaarde van de sensor (verdampers moeten eerst zijn afgekoeld)
- Bij opslag van een storing of/ en afwijkingen de sensor vervangen
- Evt. foutgeheugen wissen
- Werkingstest uitvoeren