



Opel Adam - Foutcodes U0077, U0073, U0401 en ABS / ESP-lampje gaat branden

Gegevensblad

Fabrikant	Opel
Voertuigmodel	Adam
Motor	1,0i / 1,2i / 1,4i
Bouwjaar	2012 - 2019
Symptoom	Controlelampje ABS / ESP gaat branden



Bij de Opel Adam worden foutcodes U0077, U0073, U0401 opgeslagen en het controlelampje ABS/ESP gaat sporadisch branden

Het ABS/ESP-lampje kan sporadisch gaan branden op bovengenoemde voertuigen. In het foutgeheugen van de regeleenheid worden foutcodes zoals U0077, U0073, U0401 opgeslagen. De fouten hebben betrekking op communicatieproblemen van de databussystemen.

Als eerste maatregel moeten alle systeemcomponenten van de respectieve systemen, de accu en de boordnetvoeding worden gecontroleerd.

De werkelijke oorzaak is echter vaak te vinden op het gebied van het ontstekingssysteem, ook al is dat niet direct plausibel.

Het wordt aanbevolen de ontstekingsmodule en de bougies te verwijderen en te inspecteren. Na het verwijderen van de bougiestekkers moeten de contacten worden gecontroleerd op corrosie en sporen van brand. De bobine en de rubberen stekkers kunnen ook isolatieschade vertonen.

Om dit probleem te verhelpen, dienen de ontstekingsmodule en de bougies te worden vervangen. Na afloop van de reparaties moet het foutgeheugen worden gewist.



