

Opel Astra-H - Aircosysteem werkt niet in de automatischeodus | HELLA

Opel

Astra-H

Modeljaar: 2004 - 2008

Met automatische airconditioning (ECC)

Aircosysteem werkt niet in de automatischeodus

Bij bovengenoemde voertuigen kan het door een "softwarefout" gebeuren dat het aircosysteem alleen in de handmatigeodus werkt. Op het display verschijnt dan vaak een onbruikbare foutmelding (M1 - M5).

Het probleem kan worden opgelost door een software-update.

Door de fabrikant is bij voertuigen vanaf het volgende chassisnr. al vanuit de fabriek de verbeterde software toegepast:

W0L0AHL4882160266 - (Fabriek Bochum)

W0L0AHL0885117742 - (Fabriek Antwerpen)

W0L0AHL4888096223 - (Fabriek Ellesmere Port)