

Opel Astra-H - Motorcontrolelampje gaat branden | HELLA

Astra-H

Alle modellen met turbocompressor

Verlies van motorvermogen.

Foutcode P1106.

Motorcontrolelampje gaat branden.

Atmosferische-druksensor / hoogtesensor

Als er bij deze voertuigen geklaagd wordt over een onrustig lopende motor en vermogensverlies en in de motorregeleenheid is foutcode P1106 aanwezig, dan kan een defecte resp. verkeerd ingebouwde atmosferische-druksensor een mogelijke oorzaak zijn.

- Fabrikantnummer op atmosferische-druksensor controleren. Als het fabrikantnummer 261002137 is, moet de atmosferische-druksensor worden vervangen.

In dit geval kan de Hella sensor met

Hella-nummer 6PP 009 400-461 gebruikt worden.

Technische aanwijzing m.b.t. de atmosferische-druksensor / hoogtesensor:

Om te vermijden dat het mengsel te rijk wordt, wordt bij een

stijging van de sensorspanning de inspuitduur verkort.



kPa	mV	0 - +
15 - 117	580 - 4750	

