

Opel Astra H - Ratelgeluid en onvoldoende motorvermogen | HELLA

Opel

Astra H

Bouwjaar: 2004 - 2010

Motor: 1,4 i (Z14XEP) en 1,2 i (Z12XEP)

Ratelgeluid en onvoldoende motorvermogen.

Bij het bovengenoemde voertuig kan een ratelgeluid in het motorcompartiment in combinatie met onvoldoende motorvermogen optreden.

In het motorregelapparaat zijn de volgende storingscodes opgeslagen:

P0300:

betekenis: ontstekingsmissers bij meerdere cilinders.

P0301 / P0302 / P0303 / P0304:

betekenis: ontstekingsmissers bij cilinder 1 / 2 / 3 / 4.

Dit kan komen doordat de lagerbokken van de nokkenas met een te laag aanhaalmoment zijn aangehaald.

Om het probleem te verhelpen, moet in de vakgarage worden gecontroleerd of de bouten van de nokkenaslagerbokken zijn aangehaald met het aanhaalmoment dat door de fabrikant is voorgeschreven. Als dat niet het geval is, moet deze situatie aan de hand van de instructies van de fabrikant worden verholpen.

Voertuigen waarbij dit probleem reeds in de vakgarage is verholpen, zijn herkenbaar aan een gele markering op de afdekking van de distributieketting.

Important safety note

Technical information and practical tips have been compiled by HELLA in order to provide professional support to vehicle workshops in their day-to-day work. The information provided on this website is intended for use by suitably qualified personnel only.

Reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form or disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express, written approval and indication of the source. The schematic illustrations, pictures and descriptions serve only for the purposes of explanation and representation of the instructions and cannot be used as a basis for installation or assembly work. All rights reserved.