



Opel Astra-J Sports Tourer - Displaycode-16

Gegevensblad

Fabrikant	Opel
Voertuigmodel	Astra-J
Symptoom	Displaycode -16



Opel Astra-J Sports Tourer - Displaycode 16

Code-16 verschijnt op het display(afb.1 met de opmerking, zie gebruiksaanwijzing. Foutcode Diagnosegerät_B3881 betekent een defecte achterlichtlamp of stroomkring.

Controleer de werking van de verlichting en vervang in dit geval de gloeilamp van het remlicht. Open daartoe de achterste binnenbekleding en draai de twee vleugelhoeken los(afb.2). Trek vervolgens het combinatieachterlicht naar achteren uit de carrosserie van het voertuig.

Vervang gloeilamp P21W(afb.3). Controleer de stekkercontacten op corrosie.

Wis zo nodig de in de regeleenheid opgeslagen storing met het diagnoseapparaat. Montage in omgekeerde volgorde.

Afb.2: Binnenbekleding

OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10)
10/10 →

 BREMSLEUCHTE

P21W

21 W
12 V



STANDARD **LONG LIFE**

Exact Fit

BLISTER

1x  **8GA 002 073-123**

KARTON

10x  **8GA 002 073-121**



BLISTER

1x  **8GA 002 073-183**

KARTON

10x  **8GA 002 073-271**

Afb.3: P21W gloeilamp