

Opel Corsa-C - Slecht lopen van de motor | HELLA

Opel Corsa-C

Serie: 2000 - 2003

Slecht lopen van de motor, hogere uitlaatgasemissiewaarden.

Als bij deze voertuigen de motor slecht loopt en de uitlaatgasemissiewaarden hoger zijn, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een slechte massaverbinding van het motorstuurapparaat.

De foutanalyse bestaat uit het controleren van de massaverbinding van het motorstuurapparaat.

(behuizing van het stuurapparaat/massa-aansluitpin 41)

Maak ook de massaverbinding los bij het massapunt en reinig het; vervang eventueel de massaleiding.

Als de storing blijft bestaan, wordt deze mogelijk veroorzaakt door een defect in het regelcircuit van het motorstuurapparaat.

In dat geval moet het motorstuurapparaat worden gecontroleerd en eventueel worden vervangen.

In this case, the engine control unit must be checked, and replaced if necessary.