

Opel Corsa D - Interieurventilator defect | HELLA

Opel

Corsa D

Modeljaar: 2007 - 2009

Met handbediend aircosysteem

Interieurventilator defect

Als bij bovengenoemde voertuigen de interieurventilator is uitgevallen, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een defecte connector van de voorweerstand.

Dit probleem kan zich voordoen bij voertuigen met handbediende airconditioning en volgende chassisnummers:

tot W0L0SDL6894298980 (fabriek Zaragoza)

tot W0L0SDL0896118216 (fabriek Eisenach)

Om dit te verhelpen, moet u als volgt te werk gaan:

- Dashboardkastje uitbouwen
- Luchtgeleiding in de beenruimte verwijderen
- Connector van de voorweerstand aftrekken
- Connector met een spiegel controleren
- Als de connector beschadigd is: Voorweerstand vervangen en connectorreparatieset gebruiken (beide zijn verkrijgbaar via de geautoriseerde dealer)
- Werkingscontrole uitvoeren
- Luchtgeleiding en dashboardkastje monteren