

Opel Corsa D - Trommelrem kan niet worden losgezet| HELLA

Opel

Corsa D

Bouwjaar 2007 t/m 2010

Alle modellen met trommelremsysteem

Trommelrem kan niet worden losgezet, wanneer het voertuig langere tijd met aangetrokken handrem heeft stilgestaan.

Wanneer de bovengenoemde storing wordt geconstateerd, kan dat verband houden met corrosie tussen de remvoering en de remtrommel. In dit geval moet het trommelremsysteem worden gecontroleerd op eventuele gebreken en zo nodig worden gerepareerd.

Wanneer bij deze reparatie de remvoeringen worden vervangen, moet rekening worden gehouden met het volgende.

In het kader van een kwaliteitsverbetering worden er door de fabrikant afhankelijk van de uitvoering gemodificeerde remvoeringen gebruikt.

Remvoering 203 x 38mm – OE-onderdeelnummer 93168956

Remvoering 228 x 40mm – OE-onderdeelnummer 93169957

Artikelcodes OE – HELLA

93168956 = Remschoenset 8DB 355 002-961/H9855

Alternatief = Shoe Kit 8DB 355 003-511/Q1190

Shoe Kit Pro 8DB 355 005-181/R1309

93168957 = Remschoenset 8DB 355 002-971/H9860

Alternatief = Shoe Kit 8DB 355 005-131/R1303

Shoe Kit Pro 8DB 355 005-191/R1310