

# **Opel Corsa-D - Waarschuwingsslampje antiblokkeersysteem (ABS) geactiveerd | HELLA**

**Opel Corsa-D**

**Bouwjaar vanaf 2007**

**Alle modellen**

**Waarschuwingsslampje antiblokkeersysteem (ABS) geactiveerd**

**Storingscode C0035 of C0040 in het storingsgeheugen opgeslagen**

Wanneer bij de bovengenoemde voertuigen de storingscode C0035 'Wieltoerentalsensor links voor' of C0040 'Wieltoerentalsensor rechts voor' wordt uitgelezen, wordt dit mogelijk veroorzaakt doordat de ABS-sensorring verontreinigd is.

In dit geval moeten vóór vervanging van de sensoren de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd.

- ABS-sensor uitbouwen
- Sensorring door de opening in de fusee controleren op verontreinigingen zoals vet en vuildeeltjes
- ABS-sensorring zo nodig reinigen met een in remmenreiniger gedoopt wattenstaafje.
- Onderdelen drogen met perslucht

Controleer daarna of het reinigen van de sensorring het gewenste resultaat heeft opgeleverd.