



Opel Corsa E - Richtingsstabiliteit beïnvloed: Voertuig trekt naar één kant

Gegevensblad

Fabrikant	Opel
Voertuigmodel	Corsa E
Motor	Alle modellen
Bouwjaar	2014 - 2019
Symptoom	Voertuig trekt aan één kant



Voertuig trekt aan één kant

Bij bovengenoemde voertuigen kan het gebeuren dat het voertuig naar één kant trekt, hoewel het stuur in de rechte stand staat.

Vaak zijn de volgende maatregelen al genomen, die zinvol zijn, maar niet tot succes hebben geleid:

- Bandenspanning gecontroleerd
- Asonderdelen/asophanging gecontroleerd (scharnieren/lagerspeling; veer gebroken, schokdemper defect enz.)
- Wielen vervangen
- Wieluitlijning uitgevoerd
- Foutgeheugen uitgelezen (geen fout opgeslagen)

Om dit te verhelpen kan de stuurhoeksensor opnieuw worden gekalibreerd met behulp van een diagnose-apparaat. De ervaring leert dat het voertuig dan weer recht loopt.

