

Opel Insignia - Motorcontrolelampje licht op tijdens de deceleratiefase | HELLA

Opel

Insignia

Bouwjaar: 2009 – 2011

Motorcode: A18XER

Chassisnummers: 91000001 – B1198549

Motorcontrolelampje licht op tijdens de deceleratiefase.

Storingscode: P0300

betekenis: ontstekingsmissers bij willekeurige/meerdere cilinders vastgesteld.

Storingscode: U0100

betekenis: geen communicatie over databus motorregelapparaat A.

Bovendien is door het regelapparaat de volgende melding aan het storingsprotocol toegevoegd:

De storingscodes zijn bij een gasklepstand van 0% en een katalysatortemperatuur van meer dan 900 °C opgeslagen.

Deze beide storingscodes in combinatie met de waarden in het storingsprotocol kunnen op een probleem met de software van het regelapparaat wijzen.

Volgens de autofabrikant kan dit probleem worden verholpen door het motorregelapparaat met een herziene en verbeterde software te programmeren.

De software-update kan alleen door een geautoriseerde dealer worden uitgevoerd.