

Opel Insignia - Verwarmings/ Airconditioningsregeling | HELLA

Opel

Insignia

Bouwjaar: januari - maart 2011

Verwarmings/Airconditioningsregeling

Storingscode B0233, B0408, B0418

Bij bovengenoemde voertuigen kan de klepregeling door een softwareprobleem worden gedeactiveerd.

Door het softwareprobleem worden de stelmotoren van de temperatuur- en ventilatiekleppen uitgeschakeld. Hierdoor kunnen het zicht van de bestuurder (door beslagen ruiten) en het comfort nadelig worden beïnvloed. In het storingsgeheugen zijn de codes B0233, B0408 en eventueel B0418 opgeslagen.

Dit probleem kan zich voordoen bij voertuigen met de volgende chassisnummers:

W0LGM6EL2B1101156 tot XXXXX 8EY3B1129491

Om dit te verhelpen, moet er een software-update worden uitgevoerd.