

Opel Meriva B - Aircosysteem gaat uit | HELLA

Opel

Meriva B

Bouwjaar: 2010 - 2011

Motor: A14 NET + A14NEL

Foutcode P0128 - Thermostaat

Aircosysteem gaat uit

Bij de hierboven genoemde voertuigen kan een defecte koelvloeistof-thermostaat leiden tot uitval van het aircosysteem.

Na het uitzetten van de door gebruik warme motor stijgt de koelvloeistoftemperatuur (tot 130 °C).

Als gevolg daarvan opent de thermostaat tot aan de "aanslag" en kan in deze stand blokkeren. De boordelektronica interpreteert dit als fout en schakelt het aircosysteem uit. In het foutgeheugen wordt dan de foutcode P0128 (koelvloeistof-thermostaat) opgeslagen.

Om dit te verhelpen, moet de thermostaat (afbeelding) worden vervangen en het foutgeheugen worden gewist.

