



Opel Mokka - led-lampen maken zoemend/ratelend geluid

Gegevensblad	
Fabrikant	Opel
Voertuigmodel	Mokka (alle modellen met led-lampen)
Bouwjaar	2012 - 2016
Symptoom	Led-lampen maken geluid
Foutcodes	B0984 B0985 B1461 B1462



Adaptieve led-lampen maken bij ingeschakeld contact geluid

Bij bovengenoemde voertuigen met AFS-koplampsysteem kan het storingslampje abrupt gaan branden. AFS (advanced frontlighting system) is een verlichtingssysteem dat beweegbare lenzen gebruikt om zich aan te passen aan de wegomstandigheden en de weers- en snelheidssituatie. Het regelt zichzelf via vooraf gedefinieerde lichtverdelingen en houdt dus ook automatisch rekening met de omgeving (stad, platteland, snelweg). Naast het oplichten van het waarschuwinglampje, klinkt er een ratelend/zoemend geluid uit de koplamp wanneer het contact wordt ingeschakeld. In de regeleenheid zijn vaak de foutcodes B0984/B0985/B1461/B1462 (koplampregelmodule; stelmotor voor bochtverlichting) opgeslagen. Indien andere oorzaken (bijv. defecte spanningsvoorziening, losse stekkerverbindingen) voor de storing kunnen worden uitgesloten, is een software-update van de koplampregeleenheden een mogelijke oplossing. Een software-update kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd via Hella-Gutmann macsRemote Services of een diagnoseapparaat uit de mega-macs-serie dat geschikt is voor PassThru. Bovendien is een geregistreerde toegang tot het online-portaal van de voertuigfabrikant vereist. Als er geen geschikte apparatuur beschikbaar is, neem dan contact op met een geautoriseerde vakgarage.