

Opel Vectra C - Verlies van motorvermogen | HELLA

Opel

Vectra C

Modeljaar: 2006 - 2008

Verlies van motorvermogen

Slang van laadluchtkoeler defect

Bij bovengenoemde voertuigen kan een defecte slang van de laadluchtkoeler leiden tot het verlies van motorvermogen.

Bij enkele voertuigen is de buigradius bij de bovenste laadluchtkoelslang te krap. Dit zorgt ervoor dat de motortrillingen onvoldoende worden opgevangen en de turboslang kan daardoor gaan scheuren.

Hierdoor ontstaat beslist een aanzienlijk verlies van motorvermogen.

Als oplossing moet de slang worden vervangen. Hierbij moet worden gelet op een voldoende buigradius.

Deze informatie opvolgen, vooral bij problemen in verband met klachten m.b.t. het motorvermogen.