

Opel Zafira B - Functiestoring bij de luchtre circulatieklep | HELLA

Opel

Zafira B

Bouwjaar: 2005 - 2009

Met airconditioning

Functiestoring bij de luchtre circulatieklep

Bij bovengenoemde voertuigen leidt een beschadigde aandrijving (afbeelding 1) tussen de luchtre circulatieklepas en de luchtre circulatieklep tot een onjuiste werking.

Dit probleem kan met behulp van de reparatieset (93196653) uit afbeelding 2 worden verholpen. Daarbij wordt een gewijzigd luchtre circulatieklephuis ingebouwd en wordt de korte as van de luchtre circulatieklepmotor door een langere variant vervangen.

Bij het vervangen van de componenten moet als volgt te werk worden gegaan:

- Ventilatormotor van het luchtre circulatieklephuis losschroeven (afbeelding 3)
- Luchtre circulatieklephuis vanuit de motorruimte losmaken
- Behuizing uitbouwen
- Luchtre circulatieklepmotor (afbeelding 4) inclusief de as van het oude huis demonteren
- De korte as eruit trekken en de lange as uit de reparatieset monteren (tekening)
- Motor met de as aan het nieuwe huis monteren
- Het luchtre circulatieklephuis en de ventilatormotor inbouwen

Na de ombouw moet een basisafstelling en werkingscontrole worden uitgevoerd.



Afbeelding 2



img src="[/ioid]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/
bi_nl_airco_opel_zafira_b_umluftklappe005.jpg" alt="" class="img-responsive withoutBorder" />



Figure 3



Figure 4




Figure 5