

Opel Zafira C - Koelvloeistofverlies | HELLA

Opel

Zafira C

Modeljaar: 2011 -

Motor: A20DT/A20DTH/A20DTJ/A20DTR/A20DTL

Koelvloeistofverlies

Koeler voor uitlaatgasrecirculatie (EGR)

Bij de bovengenoemde voertuigen kan er in de buurt van de uitlaatgasrecirculatiekoeler (EGR-koeler) koelvloeistofverlies optreden. Bij controle van het koelsysteem moet speciale aandacht worden besteed aan de behuizing van de EGR-koeler. Hier kan een scheur in zitten, waardoor er koelvloeistofverlies optreedt.

Om dit probleem op te lossen, moet als volgt te werk worden gegaan en moet er een reparatieset (foto) worden gebruikt die bestaat uit een behuizing, 2 pakkingen en 2 clips.

- Laat de motor afkoelen.
- Bouw de EGR-koelerbehuizing uit (vang de koelvloeistof op).
- Verwijder de EGR-koeler uit de behuizing.
- Reinig de pakkingvlakken.

Reparatieset (onderdeelnr.: 55590953) gebruiken:

- Bouw de EGR-koeler in de nieuwe behuizing in.
- Bouw de koelerbehuizing in. Gebruik hierbij de nieuwe pakkingen.
- Vul het koelsysteem met koelvloeistof.
- Ontlucht het koelsysteem.
- Voer een lektest uit.

