

Peugeot 807 - Condenswaterafvoer | HELLA

Peugeot

807

Bouwjaar: 2002 - 2005

Condenswaterafvoer /

>Probleem/

Wateraccumulatie in de voetruimte van de bestuurder.

Oplichten van de airbagcontrolelamp. In het extreme geval wordt de ontgrendeling van de airbag(s) geactiveerd.

>Mogelijke oorzaken/

Bij wateraccumulatie in de voetruimte: gebrekkige afvoer van het condenswater van het aircosysteem.