



Peugeot Boxer - Waarschuwing: "Start van motor na 100 km niet meer mogelijk" + foutcode P20EE

Gegevensblad	
Fabrikant	Peugeot
Voertuigmodel	Boxer III
Motor	2,0 HDi / 2,2 HDi (met Euro 6.2)
Bouwjaar	01-09-2019 - 11-05-2021
Symptoom	Motorcontrolelampje / SCR-controlelampje brandt
Foutcode	P20EE



SCR-fout: Het AdBlue-lampje gaat branden en de foutcode P20EE wordt opgeslagen

Bij bovengenoemde voertuigen kan tijdens het rijden het motor- of SCR-lampje plotseling gaan branden. In de instrumentengroep verschijnt de waarschuwing: "Start van motor na 100 km niet meer mogelijk". Tegelijkertijd wordt foutcode P20EE (SCR-uitlaatgasbehandeling) opgeslagen in de motorregeleenheid.
Dit kan worden veroorzaakt door een "softwarefout". Om andere oorzaken uit te sluiten, moeten eerst alle systeemrelevante elektrische en mechanische onderdelen, inclusief de spanningsvoorziening, worden gecontroleerd voordat een software-update wordt uitgevoerd.
Een software-update kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd via Hella-Gutmann macsRemote Services of een diagnoseapparaat uit de Mega-Macs-serie dat geschikt is voor PassThru. Bovendien is een geregistreerde toegang tot het online-portaal van de voertuigfabrikant vereist. Als er geen geschikte apparatuur beschikbaar is, neem dan contact op met een geautoriseerde vakgarage.

Dit vindt u misschien ook interessant

Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van dit document of delen daarvan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring en onder vermelding van de bron. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.