



Porsche Cayenne - Foutcode: 16864 / P0480 en het voertuig start niet

Gegevensblad	
Fabrikant	Porsche
Voertuigmodel	Cayenne
Motor	4,5L V8 M48/00 en M48/50/S
Bouwjaar	2003 tot 2007
Symptoom	Foutcode: 16864 / P0480 - Radiatorventilatorregeling 1, elektrische fout" Voertuig start niet Accu diep ontladen



Porsche Cayenne - Foutcode: 16864 / P0480 - Radiatorventilatorregeling 1, elektrische fout"

Als het bovenstaande defect wordt gedetecteerd, kan het te maken hebben met een defecte radiatorventilatormodule. Dit geldt uitsluitend voor voertuigen met twee ventilatormotoren (dubbele radiatorventilatormodule).

De oorzaak hiervan is een verontreiniging in de besturing, die leidt tot het automatisch in- en uitschakelen en ongewoon lange looptijden van de elektrische ventilatormotoren.

Volgens de voertuigfabrikant moet de volledige dubbele ventilatormodule worden vervangen. Voertuigaccu opladen, controleren en indien nodig vervangen. Fouten in het geheugen wissen.

AANWIJZING

Neem in dit verband altijd de reparatie-instructies van de voertuigfabrikant in acht!