

Range Rover Sport V8 - Geluid (kraken/ piepen) in het instrumentenpaneel | HELLA

Range Rover

Sport V8 – 4,2L(2006-2008) en LR3(2005-2008)

Geluid (kraken/piepen) in het instrumentenpaneel



Ontstaan bij de Range Rover Sport (modelserie zie hierboven.) Geluiden - kraken, piepen; exacte locatie moeilijk te achterhalen - in het instrumentenpaneel, gaat het waarschijnlijk om vervuiling tussen de aandrijfstangen van de luchtcirculatieklep. Dit geluid versterkt opvallend bij het omschakelen van de airco naar recirculatie.

Oplossing:

- Smering van de aandrijfstangen van de circulatieklep.

- Hiervoor het handschoenenvak, de zijbekleding van de audio-installatie, de afdekpanelen van de rechter middenconsole en de afdekpanelen van het handschoenenvak uitbouwen (posities, zie foto).
- Na het uitbouwen het contact inschakelen en de airco instellen op verse lucht.
- De aandrijfstangen zijn nu zichtbaar.
- Contact uitschakelen en de stangen insmeren met goedgekeurd smeermiddel.
- Contact opnieuw inschakelen en airco meerdere keren (maximaal 10 keer) van verse lucht omschakelen naar circulatie.
- Ontstaat het geluid niet meer, de onderdelen weer inbouwen.