

Renault Espace IV - Cruisecontrol handhaaft niet de gespecificeerde kruissnelheid | HELLA

Renault

Espace IV

Motor: 2,0 Turbo

Motorcode: F4Rt alle modellen

Bouwjaar: 2006 - 2010

Cruisecontrol handhaaft niet de gespecificeerde kruissnelheid

Als het bovengenoemde probleem wordt gedetecteerd, kan een van de mogelijke oorzaken defecte software (motorbesturingseenheid) zijn.

Na het programmeren van de cruisecontrol op de gewenste kruissnelheid wordt deze niet permanent gehouden terwijl het voertuig in beweging is.

Reparatie-instructie

Om andere mogelijke oorzaken van storingen uit te sluiten, moeten elektrische en mechanische systeemtests (volgens de specificaties van de fabrikant van het voertuig) en een foutcodelezing met een geschikt diagnoseapparaat worden uitgevoerd.

Als er geen fouten gediagnosticeerd en foutcodes in de motorbesturingseenheid zijn opgeslagen, is een software-update van de motorbesturingseenheid noodzakelijk en moet deze worden uitgevoerd.

Daarna moet een testrit worden uitgevoerd om de reparatiemaatregel te controleren.

AANWIJZING:

Houd er in dit verband rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakwerkplaats mogen worden uitgevoerd en dat de reparatie- en onderhoudsvoorschriften van de voertuigfabrikant in acht moeten worden genomen!