

Renault Megane 2 - Defecte druksensor

Renault

Megane 2

Bouwjaar: 2005 - 2009

Motor: 1,6i 83KW (K4M 762)

Defecte druksensor

Bij de bovengenoemde voertuigen kan een defecte druksensor leiden tot ongewenst rijgedrag.

De desbetreffende voedingsspanning van de druksensor (afbeelding) van de airconditioning en die van de rijpedaalsensor zijn met elkaar verbonden. Kortsluiting van de druksensor heeft een nadelig effect op de voedingsspanning van de rijpedaalsensor. Dit heeft als gevolg (met name als de motor koud is), dat de motor uitgaat of slecht gas aanneemt.

Om dit te verhelpen, moet de desbetreffende voedingsspanning worden gecontroleerd en moet de druksensor evt. worden gecontroleerd/vervangen.