



Seat Ateca - Geluid in de buurt van de voorportieren

Gegevensblad	
Fabrikant	Seat
Voertuigmodel	Ateca
Chassisnr.	t/m ...6570059
Bouwjaar	2016
Symptoom	rammelend geluid in de buurt van de voorportieren .



Seat Ateca Geluid in de buurt van de voorportieren met instructies en advies

In dit reparatiegeval klaagt de klant over een rammелend geluid in de buurt van de voorportieren.

Foutopsporing:shy /> Probleemoplossing wees uit dat het geluid niet optreedt wanneer de deuropenerhendel licht wordt ingedrukt.

In dit geval is de oorzaak van het geluid dat de verbinding tussen de kabelnippel (ontgrendelingskabel, zie foto, pijl) en de bevestiging van de deuropener te veel speling in de houder heeft.


Oplossing:

- de binnenbekleding van het voorportier demonteren volgens de instructies van de voertuigfabrikant.
- de ontgrendelingskabel demonteren en de binnenkabel op de kabelnippel 180° tegen de wijzers van de klok in draaien (zie foto).
- de ontgrendelingskabel en de binnenbekleding van de voordeur weer in omgekeerde volgorde monteren.

Daarna moet een testrit worden uitgevoerd om de reparatiemaatregel te controleren.

Reparatie-instructie!

Houd er rekening mee dat deze werkzaamheden alleen door een geautoriseerde vakgarage mogen worden uitgevoerd en dat de reparatie- en onderhoudsvorschriften van de voertuigfabrikant in acht moeten worden genomen!



De binnenkabel op de kabelnippel 180° tegen de wijzers van de klok in draaien