

Smart 451 (Pure+Passion) - Kortsluiting in de koelvloeistofafsluitklep | HELLA

Smart

451 (Pure+Passion)

Bouwjaar: 31-8-2010 - 2-6-2014

Kortsluiting in de koelvloeistofafsluitklep

Bij de bovengenoemde voertuigen kan er door slijtage kortsluiting in de koelvloeistofafsluitklep van de verwarming optreden.

Deze klep is bedoeld om de koude motor door afsluiting van de verwarming sneller op te warmen, waardoor er minder slijtage optreedt.

De fabrikant heeft dit probleem al aangepakt en de voertuigen in het kader van een terugroepactie gecontroleerd resp. de kleppen buiten werking gesteld.

Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

Neem daarom goed nota van deze informatie en houd deze vooral bij klachten over elektrische storingen in uw achterhoofd.