

Subaru Trezia - Olie-ophoping in de intercooler | HELLA

Subaru

Trezia

Bouwjaar: 2011-2012

Motor: 1,4 D (1ND-TV)

Olie-ophoping in de intercooler

Door het regeneratieproces van het roetfilter kan zich motorolie uit de carterventilatie en/of de turbocompressor in de intercooler ophopen.

Deze olie kan onder bepaalde bedrijfsomstandigheden in de verbrandingsruimte terecht komen en tot een sterke rookontwikkeling leiden. In extreme gevallen kan motorschade optreden.

Om dit probleem te verhelpen dient de motorregeleenheid te worden vervangen en de intercooler te worden gecontroleerd en zo nodig te worden vervangen.

Hoewel de bezitters van de betrokken voertuigen hierover zijn aangeschreven, is het om diverse redenen aannemelijk dat niet alle voertuigen reeds zijn aangepast.

De uitvoering van de actie dient in het Subaru dealersysteem te zijn geregistreerd (actie SA 201501).