

Suzuki Alto - Koelvloeistoftemperatuurmeter geeft een te lage waarde | HELLA

Suzuki

Alto

Alle modellen: 2002 tot en met 2007

Wordt bij deze voertuigen een afwijkende koelvloeistoftemperatuur gegeven, is een slechte massaverbinding via de steun van de thermostaatbehuizing hiervan de mogelijke oorzaak. Als oplossing moet de massakabel (zie afbeelding) tussen de thermostaatbehuizing en de steun van de thermostaatbehuizing worden aangesloten.

Daarnaast de thermostaatbehuizing controleren op beschadigingen en eventueel vervangen.

Reserveonderdeel: (RO) - nr.:

1 stuks: Thermostaatbehuizing: 17690M79F20

Reserveonderdeel: (RO) - nr.:

1 stuks: Massakabel: 39313M82020

1 stuks: Bevestigingsbout: 02142M05123

