



Suzuki Swift (A2L) - ESP maakt geluid bij het wegrijden

Gegevensblad	
Fabrikant	Suzuki
Voertuigmodel	Swift (A2L)
Bouwjaar	2017 - Alle modellen zonder noodremassistent
Symptoom	ESP maakt geluiden bij het wegrijden



Bij het wegrijden kan het hydro-aggregaat van het ESP-systeem van de Suzuki Swift geluid produceren

Bij bovengenoemde voertuigen kan het hydro-aggregaat van het ESP-systeem bij het wegrijden geluid produceren. Dit kan worden veroorzaakt door een softwarefout.

Om dit te verhelpen, moeten eerst alle andere mogelijke oorzaken van storingen worden uitgesloten door middel van mechanische en elektrische systeemtests. Het is ook raadzaam het foutgeheugen uit te lezen. Indien geen fouten worden vastgesteld, moet een update worden uitgevoerd van de ESP-regeleenheid. Neem hiervoor contact op met een erkende werkplaats van de fabrikant.