



Toyota Aygo - Controlelampje voor de airbag brandt

Gegevensblad

Fabrikant	Toyota
Voertuigmodel	Aygo
Bouwjaar	2005 - 2010
Symptoom	Airbaglampje gaat branden Storingsgeheugen kan niet worden gewist



Het airbaglampje brandt continu en het storingsgeheugen kan niet worden gewist bij de Toyota Aygo

Bij de bovengenoemde voertuigen kan het airbaglampje continu branden en kan het storingsgeheugen niet worden gewist.

Mogelijke oorzaken zijn opgeslagen crashgegevens die niet gewist kunnen worden of de regeleenheid van de airbag (SRS) heeft een algemeen defect (foutcode B1000).

Voordat de regeleenheid wordt vervangen of gerepareerd, moet de hele periferie van het airbagsysteem (stekkers, bekabeling, zekering) worden gecontroleerd.

De regeleenheid van de airbag bevindt zich in de middenconsole, vóór de schakelhendel. Bij het opsporen en verhelpen van storingen en het verwijderen en installeren van regeleenheden en airbags moeten de specifieke instructies van de voertuigfabrikant in acht worden genomen.