



Toyota Aygo - Foutcode P0420, P0300 overslaande ontsteking of motor start slecht

Gegevensblad	
Fabrikant	Toyota
Voertuigmodel	Aygo
Bouwjaar	2005– 2012
Motor	1,0i (1KR-FE)
Foutcodes	P0420 (rendement katalysator) of P0300 of P0301/302/303 (overslaande ontsteking, cilinders 1-3)
Symptoom	Motorcontrolelampje licht op Overslaande ontsteking Motor start slecht



Toyota Aygo - Koolaanslag op de bougies

Koolaanslag op de bougies kan bij bovengenoemde voertuigen tot de volgende problemen leiden:

- Overslaande ontsteking
- Slecht startgedrag
- Oplichten van het motorcontrolelampje
- Foutcodes in het regelapparaat opgeslagen

Eerst moet het foutgeheugen van de motorregeleenheid worden uitgelezen. Als hier de foutcodes P0420 (rendement katalysator) of P0300 of P0301/302/303 (overslaande ontsteking, cilinders 1-3) zijn opgeslagen, wijst dit op koolaanslag op de bougies.

Om dit probleem te verhelpen, moeten de katalysator en de lambdasonde worden gecontroleerd. Als hier geen storing wordt gevonden, is het raadzaam om bij het daaropvolgende vervangen van de bougies de compressie te controleren. Controleer ook of de juiste motorolie is gebruikt.

Na afloop van de werkzaamheden moet het foutgeheugen worden gewist.