




Toyota RAV4 - Motorcontrolelampje gaat branden

Gegevensblad	
Fabrikant	Toyota
Voertuigmodel	RAV4 Plug-in-hybride
Motor	2,5i 16V
Motorcode	A25A-FXS
Bouwjaar	2021
Symptoom	Motorcontrolelampje brandt
Aanbevolen HGS-tool	mega macs X



Motorcontrolelampje gaat branden Foutcode P1CCC96

Als het motorcontrolelampje plotseling gaat branden bij bovengenoemde voertuigen, kan dit verband houden met een storing in de DC/DC-spanningsomvormer.
Eerst moet met een diagnoseapparaat ([bijv. Hella-Gutmann mega- macs X](#)) het storingsgeheugen worden uitgelezen.
Als de foutcode P1CCC96 (DC/DC-spanningstransformator, interne componentfout) is opgeslagen, kan de oorzaak de aansluiting van de bevestigingsschroeven van de DC/DC-spanningsomvormer zijn.
Een bijbehorende defecte aardverbinding kan de bovenstaande foutmelding veroorzaken. Toyota heeft hierover een melding doen uitgaan, waarin staat dat de bevestigingsschroeven moeten worden vervangen.
Neem contact op met een gespecialiseerde Toyota-garage om de situatie te verhelpen. In overleg kan dan de verdere procedure worden afgesproken.



DC DC-omvormer

AANWIJZING

Neem in dit verband altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikant in acht!

Let op, hoogspanning:

Houd er in dit verband rekening mee dat de werkzaamheden alleen mogen worden uitgevoerd door een erkende vakwerkplaats en gekwalificeerd personeel. De reparatie-, onderhouds- en veiligheidsvoorschriften van de voertuigfabrikant moeten worden opgevolgd!

