



Toyota Yaris - Geluiden in het koelsysteem

Gegevensblad

Fabrikant	Toyota
Voertuigmodel	Yaris
Motor	1,0 i (1KR-FE)
Bouwjaar	tot 2017
Symptoom	Geluiden koelsysteem



Geluid bij 3200-3500 toeren

Bij bovengenoemde voertuigen kunnen zich ongewone geluiden voordoen in het koelsysteem bij een motortoerental van 3200-3500 1/min. Als eerste moet het koelvloeistofpeil gecontroleerd. Als er voldoende koelvloeistof in het systeem zit, kan een defecte koelvloeistofthermostaat de oorzaak van het geluid zijn. Deze moet worden vervangen door een gewijzigde variant (9091603153). Vervolgens moet het koelsysteem worden gevuld en ontlucht volgens de specificaties van de fabrikant.