



Toyota Yaris - Motorcontrolelampje & foutcode P0011

Gegevensblad

Fabrikant	Toyota
Voertuigmodel	Yaris
Motor	1,0 i(1KR-FE)
Bouwjaar	tot 2015
Symptoom	Foutcode: P0011



Motorcontrolelampje gaat branden: Foutcode P0011

Als bij bovengenoemde voertuigen het motorcontrolelampje gaat branden en de foutcode P0011 (nokkenasverstelling) in de regeleenheid is opgeslagen, kan een defecte nokkenasversteller de oorzaak zijn. Door het ontwerp kan het ontluchtingsgat van de nokkenasversteller verstopt raken. Om dit te verhelpen, moet de actuator worden vervangen. Wij raden u aan hiervoor contact op te nemen met een geautoriseerde Toyota-dealer.

Dit vindt u misschien ook interessant

Reproductie, verspreiding, vermenigvuldiging, te gelde maken, in welke vorm ook, en mededeling van de inhoud van het document, ook gedeeltelijk, is enkel met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en mits vermelding van de bron toegestaan. Schematische tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen dienen uitsluitend om de tekst van het document te verklaren en te illustreren en kunnen niet worden gebruikt als basis voor montage of constructie. Alle rechten voorbehouden.