



VW Beetle - Parkeerhulp werkt niet

Gegevensblad

Fabrikant	Volkswagen
Voertuigmodel	Beetle (5C)
Bouwjaar	2011 - 2019
Symptoom	Storing achteruitrijwaarschuwing / parkeerhulp



Parkeerhulp werkt niet

Bij de hierboven genoemde voertuigen kan het achteruitrijwaarschuwingssysteem (parkeerhulp) plotseling uitvallen. Op het display verschijnt de foutmelding "Systeem niet beschikbaar". Vaak werkt de "start/stop"-functie ook niet meer.
In dit geval ligt de oorzaak niet noodzakelijkerwijs bij de software of de elektronische componenten. Controleer eerst de zekeringen in de zekeringkast in de voetenruimte van de bestuurder ([afb. 1](#)). In de meeste gevallen is de zekering voor de elektrisch verwarmde watersproeiers van de ruitenwissers defect ([afb. 2](#)). Dit wordt veroorzaakt door kortsluiting van het verwarmingselement van de watersproeier voor de ruitenwissers, zodat niet alleen de zekering, maar ook de sproeiers moeten worden vervangen.
Na het vervangen van de onderdelen werken zowel de parkeerhulp als de "start/stop"-functie weer. Deze informatie kan ook van toepassing zijn op andere Volkswagen-modellen.

