

VW Caddy - Onregelmatig lopende motor; Motorwaarschuwinglampje brandt | HELLA

VW

Caddy

Bouwjaar: 2010 – 2015

Motor: CBZB

Onregelmatig lopende motor

Motorwaarschuwinglampje brandt

Storingscode: P307A

Aanzuigsysteem - aannemelijkheidsfout

Als het bovengenoemde probleem in combinatie met de vermelde storingscode wordt vastgesteld, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een verontreinigd gasklephuis.

In dat geval werkt het systeem als gevolg van een fout in de software van de motorregeleenheid niet optimaal.

Hierdoor kan koolaanslag in het aanzuigsysteem en in het gasklephuis optreden.

Oplossing:

Om andere storingsbronnen uit te sluiten, moet eerst de randapparatuur (sensoren regeleenheid, enz.) van het systeem worden gecontroleerd. Als hier geen storingen kunnen worden vastgesteld, gaat u als volgt te werk.

- Storingsgeheugen uitlezen en wissen
- Gasklephuis volgens de instructies van de fabrikant reinigen
- Software van de motorregeleenheid updaten (geautoriseerde vakwerkplaats)
- Storingsgeheugen uitlezen en eventueel aanwezige storingscodes wissen

Ten slotte een testrit uitvoeren en het storingsgeheugen opnieuw uitlezen.