

VW Golf 4 - Airconditioning werkt niet | HELLA

VW

Golf 4

Bouwjaar: 1997 - 2005

Alle modellen met handbediende airconditioning

Airconditioning werkt niet

Als bij bovengenoemde voertuigen de airconditioning of de compressor niet meer werkt, kan dit worden veroorzaakt door een storing/defect bij de buitentemperatuursensor.

De temperatuursensor bevindt zich links (in de rijrichting) onder de windgeleiderlijst (afbeelding 1). De storingsoorzaak kan bij de sensor zelf bevinden of bij de aansluitkabel (afbeelding 2) die door het stangenstelsel van de wissermotor kan zijn beschadigd. De sensor kan via de meetwaardeblokken op 'plausibiliteit' worden gecontroleerd, wat inhoudt dat de sensorwaarde met behulp van een diagnoseapparaat met de werkelijke waarde van de omgevingstemperatuur kan worden vergeleken.



Afbeelding1



Afbeelding 2