

VW Golf 4 - Motor gaat kort na het starten uit | HELLA

VW

Golf 4 (1J)

Modeljaar: 2002

Alle modellen met dashboardmeters Bosch RB8

Motor gaat kort na het starten uit

Bij b.g. automodellen kan de motor kort na het starten vanzelf afslaan. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een defect van de startonderbreker.

Door spanningsimpulsen bij het inschakelen van de ontsteking worden sporadisch storingen in de dashboardmeters veroorzaakt.

De gegevensuitwisseling tussen de dashboardmeters en de startonderbreker wordt dan in sommige gevallen belemmerd. Als er in het foutengeheugen codes alsbr />br /> 17978 (P1570) = motorregeling, startonderbreker geblokkeerdbr /> en/ofbr /> 18058 (P1650) = Databus, dashboardmeters - geen signaalbr />br /> aanwezig zijn, betekent dit dat de dashboardmeters defect zijn. Dit kan worden verholpen door de meters te vervangen door aangepaste dashboardmeters.

Let op: na vervangen van de dashboardmeters moet de startonderbreker opnieuw worden geprogrammeerd met behulp van een geschikt diagnoseapparaat.