



VW Golf 7 - Uitval ruitenwisser voorruit

Gegevensblad

Fabrikant	VW
Voertuigmodel	Golf 7
Motor	Alles
Bouwjaar	2012 - 2017
Symptoom	Defecte ruitenwissermotor



De ruitenwissers van de voorruit werken niet

Als de ruitenwissers van de voorruit uitvallen, moet eerst de zekering worden gecontroleerd. Als deze niet defect is, is het raadzaam het storingsgeheugen uit te lezen met behulp van een diagnoseapparaat. Als daar een foutcode is opgeslagen in samenhang met de ruitenwissermotor, kan de oorzaak in een communicatiefout tussen de ruitenwissermotor en de multifunctionele regeleenheid liggen. In dit geval kan een oplossing worden gevonden door de accu gedurende 10 minuten los te koppelen. Na het aansluiten van de accu moeten alle foutmeldingen worden gewist. In veel gevallen werkt de ruitenwissermotor weer. Controleer of er een software-update van de autofabrikant beschikbaar is om het probleem definitief te verhelpen.