



VW Golf 7 - Uitval van de interieurventilator

Gegevensblad

Fabrikant	Volkswagen
Voertuigmodel	Golf 7
Bouwjaar	2012 - 2017
Symptoom	Uitval van de interieurventilator



Interieurventilator defect bij de VW Golf 7

Bij bovenstaande voertuigen met airconditioning en automatische temperatuurregeling kan de interieurventilator sporadisch of volledig uitvallen. Om dit te verhelpen, moet het storingsgeheugen van de regeleenheid van de airconditioning/verwarming worden uitgelezen. Als de foutcode verwijst naar een mechanische fout (bijv. B10BE07), is het mogelijk dat de ventilatormotor defect is. Als de foutcode verwijst naar de spanningsvoorziening of de signalen (bijv. B10BE31), is in de meeste gevallen de elektronische ventilatorregelaar defect. Voordat onderdelen worden vervangen, moeten andere storingsoorzaken (defecte zekering) worden uitgesloten. Daarnaast is het aan te raden om te controleren of er een software-update beschikbaar is voor de regeleenheid van de airconditioning/verwarming.