

VW Golf IV - Circulatiefunctie | HELLA

VW

Golf IV

Met handbediend aircosysteem

Circulatiefunctie

Bij bovenstaande voertuigen kan het zo lijken dat debr /> circulatiefunctie is uitgevallen.

Het controlelampje in de circulatieschakelaar (afbeelding) bij bovenstaande voertuigen kan vroegtijdig uitvallen. Dit geeft aanleiding te denken dat er een elektrische storing is in de schakelaar.

Vóór het vervangen van de schakelaar of het uitgebreid foutzoeken, moet de werking van de gloeilamp worden gecontroleerd, resp. moet deze worden vervangen.



The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.