

VW Jetta III - Sluipend koelvloeistofverlies | HELLA

VW

Jetta III

Bouwjaar: 2005 - 2007

Motor: 2,0 TDI

BKD

Sluipend koelvloeistofverlies

Bij de bovengenoemde voertuigen kan een sluipend koelvloeistofverlies optreden, waarvan de oorzaak vaak niet meteen kan worden gevonden.

Om de oorzaak van het koelvloeistofverlies bij motoren met de letters "BKD" te bepalen, moet als volgt te werk worden gegaan:

- Voer een optische controle van alle relevante systeemcomponenten uit (sporen van koelvloeistof, lekkages).
- Voer een drukverliestest van het koelsysteem uit.
- Controleer de koelvloeistof op verontreiniging (olie).
- Controleer of zich koelvloeistof in de motorolie bevindt.

Als de hierboven genoemde punten geen aanknopingspunt bieden voor het koelvloeistofverlies, kunnen andere oorzaken in aanmerking worden genomen:

- intern lek in de uitlaatgasrecirculatie-koeler (EGR-koeler)
- cilinderkopafdichting defect
- haarscheurtjes in de cilinderkop