

VW Passat - Interieurlucht / geurvorming | HELLA

VW

Passat

Type: 3BG (B5)

Bouwjaar tot en met 2005

Ontstaan van onaangename geur in het voertuiginterieur. Geen typische muffe geur die door micro-organismen op het verdamperoppervlak worden veroorzaakt. Het ontstaan hiervan kan worden veroorzaakt door poreuze slangen van de motorontluchting.

(Zie afbeelding 1)

In dit geval de betreffende motorontluchtingsslangen vervangen, omdat de geur via de ventilatie in het voertuiginterieur komt.

Daarnaast de slangen in de buurt controleren (ook bij de houders) en indien nodig vervangen, resp. reinigen.

Extra opmerking:

Afbeelding 2 + 3 voor de positie van de motorontluchtingsslangen.



Figure 3: View / location in the engine compartment with cover

Afbeelding1 / aanzicht

- poreuze slang

