



VW Polo V (6R/6C) - Gloeilamp halogeenkoplamp vervangen

Gegevensblad

Fabrikant	VW
Voertuigmodel	Polo V (6R/6C)
Bouwjaar	2009 - 2017
Symptoom	Gloeilamp halogeenkoplamp vervangen




Gloeilamp H7 vervangen

Bij de bovengenoemde voertuigen kunnen de gloeilampen van de halogeenkoplamp als volgt worden vervangen:

- Contact uitschakelen
- Koppel de koplamp los van de voeding door de stekker van de elektrische toevoerleiding los te maken
- Draai de twee bevestigingsbouten ([afbeelding 1](#)) los en verwijder ze (om de koplamp gemakkelijker te kunnen uitbouwen, kan het deel van de slotdrager ook worden verwijderd door alle 6 bouten te verwijderen)
- Trek de koplamp voorzichtig naar voren (in rijrichting) en zorg ervoor dat de lak van de bumper niet beschadigd raakt
- Verwijder de achterste beschermkap om toegang te krijgen tot de lamp
- Houd de lampfitting met twee vingers vast en draai deze linksom ([afbeelding 2](#))
- Gloeilamp verwijderen
- Trek de lamp uit de fitting ([afbeelding 3](#))
- Plaats de nieuwe gloeilamp in de fitting. Let op: Raak het glazen deel van de lamp niet aan!

- Monteer nu de lamp en de koplamp weer in omgekeerde volgorde
- Werking controleren
- Koplampafstelling controleren



Bevestigingsbouten



Gloeilamp draaien



Gloeilamp verwijderen