



VW / Seat / Skoda - Controlelampje voor gloeilampen brandt

Gegevensblad

Fabrikant	VW Seat Skoda
Voertuigmodel	Verskillende modellen
Bouwjaar	2011 - 2019
Symptoom	Storingslampje voor gloeilampen gaat sporadisch branden



Storingslampje voor gloeilampen gaat sporadisch branden

Bij bovengenoemde voertuigen kan het controlelampje dat aangeeft dat een gloeilamp defect is plotseling gaan branden. Een visuele inspectie van de verlichtingselementen van het voertuig brengt geen defecten aan het licht.
Met behulp van een diagnoseapparaat (bijv. Hella Gutmann mega macs X) en het uitlezen van het storingsgeheugen kan vaak worden bepaald welk verlichtingselement verantwoordelijk is voor de storingsmelding. Let hierbij vooral op de dagrijverlichting. Hier kunnen storingen optreden door de afnemende veerkracht van de lampfitting. Het slechte contact veroorzaakt brandplekken op de fitting en de lamp. Bovendien kan de storing ook het gevolg zijn van corrosie op de contacten.
Om dit te verhelpen, moeten zowel de lampfitting als de gloeilamp worden vervangen en moet het storingsgeheugen worden gewist. Deze informatie kan ook van toepassing zijn op andere voertuigmerken.

